

## **Vue interieure**

La surface d'appui pour la pose de la porte sectionnelle doit etre dans le meme plan et verticale.

L'ouverture de la baie doit etre parfaitement de niveau et d'equerre.

Mesu	ures en mm		
W	Largeur de baie		
Н	Hauteur de baie		
F	Retombee de linteau disponible	H+300	300
Α	Positionnement axe de l'arbre de linteau	H+10	10
L	Ecoincon gauche		0
R	Ecoincon droite		0
S	Axe d'arbre sur le sol	(H+A)	
L/R	La position moteur		min. 400

Espace libre neccessarie



Surface necessaire de montage



Surface de l'emplacement pour (L ou R)

## Approvisionnement & travaux incombant au maitre d'ouvrage (sauf accord contraire).

Préparation de la structure de montage des rails de guidage et des ressorts pour une pose sur panneaux isolants Adapter la structure et l'espace disponible selon nos plans de réservations ci-contre

Alimentation electrique (pour porte motorisée): Prise cee 20A, 5P, 400 V, assuré par un disjoncteur 20A, disjoncteur I=30 mA

Date de révision 04.01.2023

Format: Α3

Version: 2309

L+W+R