










NOVÁ NABÍDKA SPODNÍHO KOVÁNÍ A POJISTEK PŘI PRASKNUTÍ LANKA

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme zjednodušili a zpřehlednili nabídku spodního kování a pojistek při prasknutí lanka pro průmyslová vrata TOORS INDY. Zároveň došlo ke sloučení výběru spodního kování nebo pojistky při prasknutí lanka do jedné položky s názvem „Spodní kování + Pojistka při prasknutí lanka“.

Ke změně došlo také u ochrany proti nadzdvížení vrat. Ta byla doposud k dispozici pouze pro pojistky při prasknutí lanka s oranžovým krytem pod kódem 635. Nyní je možnost zvolit ochranu proti nadzdvížení vrat jako samostatnou volbu pro pojistky 622, 623 a 626.

Kód	Popis	Použití	Spojka hřídele	Ochrana proti nadzdvížení		Bruto cena [CZK] ¹⁾
540	Spodní kování, Hliníkové, seřiditelné T09-040-20-0001	Vrata s 2" vedením SL, HL, VL, HL-T, VL-T, LL-DT W<=5500 mm H<=6000 mm WxH<=22,5m ²	Pevná	Ne		V ceně vrat
550	Spodní kování, Nerezové, seřiditelné T09-040-20-0007	Vrata s 2" vedením SL, HL, VL, HL-T, VL-T W<=5500 mm H<=6000 mm WxH<=22,5m ²	Pevná	Ne		2544/pár
622	Pojistka při prasknutí lanka, Seřiditelná T09-040-35-0005	Vrata s 2" vedením SL, HL, VL, HL-T, VL-T	Pevná	K dispozici		1436/pár
623	Pojistka při prasknutí lanka, Neseřiditelná T09-040-35-0025	Vrata s 2" vedením LL-CE	Seřiditelná	K dispozici		1784/pár
625	Pojistka při prasknutí lanka, Neseřiditelná T09-040-35-0006	Vrata s 3" vedením	Seřiditelná	Ne		5404/pár
626	Pojistka při prasknutí lanka, Seřiditelná T09-040-35-0031	Vrata s 2" vedením SL, HL, VL, HL-T, VL-T W<=6000 mm WxH<=32,0m ²	Pevná	K dispozici		1329/pár
	Ochrana proti nadzdvížení vrat	Pro pojistku při prasknutí lanka 622, 623 T09-040-35-0030	Ochrana proti nadzdvížení vrat je funkční pouze pokud je instalována na sekční vrata ovládaná hřídelovým pohonem		722/pár	
		Pro pojistku při prasknutí lanka 626 T09-040-35-0032			135/pár	

1) Příplatek k ceně vrat při prodeji spodního kování nebo pojistky při prasknutí lanka spolu s vraty. Ceny při prodeji samostatně jsou k dispozici ve webovém katalogu náhradních dílů.